

	Sachnummer	Bezeichnung	Preis incl. MwSt.
TÜV-Abnahme	1900005	Wiederkehr. Prüfung mit Festigkeitsprüfung <20 Liter Stahl	29,21 €
	1900010	Wiederkehr. Prüfung ohne Festigkeitsprüfung <20 Liter Stahl	19,32 €
	1957333	Wiederkehr. Prüfung CFK (Water Jacket) < 6,8 Liter	31,68 €
	1980010	Speicher mit Prüfbuch bis 50 Liter	339,15 €
Oberfläche	1900027	Zinkentschichtung	20,60 €
	1942843	Neulackierung Atemschutzflasche bis 20 Liter	22,66 €
	1942859	Neulackierung Tauchflasche bis 20 Liter, 1 farbig	26,78 €
	1962116	Neulackierung CFK / GFK bis 20 Liter	25,95 €
	1964615	Lackierung Gaskennung Flaschenschulter	14,42 €
Füllung	1942794	Druckluft nach EN12021 - 300 bar, pro Liter	1,66 €
	1942795	Druckluft nach EN12021 - 200 bar, pro Liter	1,66 €
	1943073	Mischgas 32,5% O2 - 200 bar, Toleranz 9,5%, pro Liter	5,39 €
	1943081	Mischgas 40% O2 - 200 bar, Toleranz 7,5%, pro Liter	5,39 €
	1943095	Mischgas 50% O2 - 200 bar, Toleranz 7,5%, pro Liter	5,39 €
	1943103	Mischgas 60% O2 - 200 bar, Toleranz 5%, pro Liter	5,39 €
	1977730	Technischer Sauerstoff, pro Liter	2,87 €
Zusätzliche Dienstleistungen	1900024	Erstinbetriebnahme inkl. TÜV Gebühren	16,85 €
	1942875	US-Wanddickenmessung < 15 Liter	10,30 €
	1964614	Zustandsprüfung Flasche >26 Liter, inkl. Befundungsprotokoll	7,83 €
	1964647	Zusatzaufwand Innenreinigung, bis 26L	3,71 €
	1977555	Demontage / Montage Ausrüstungsteile, jeweils	0,82 €
	1980005	Ventilrevision gemäß Herstellervorgabe, zzgl. Material	8,65 €
Flaschen Transport	1977620	Sammeltransport 14tägig, pro Auftrag, mind. 10 Flaschen	17,85 €
		Direktabholung für die ersten 50km	89,25 €
		jeder weitere Kilometer	0,36 €

Hinweise zu unserem Leistungsumfang:

Bei einer leistungsnotwendigen Demontage des Ventils gehört es zu unserem Service, das Ventil auf Lehrenhaltigkeit, Dichtheit und Vollständigkeit zu prüfen. Bei der anschließenden Montage wird der hierfür benötigte O-Ring selbstverständlich erneuert.